

KULLANIM ÖNCESİ KONTROL FORMU

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu (YSİP)

GENEL BİLGİLER

Model: EL10
Makine Seri No: 26044115
E-posta: admin@elslift.com
İncelemeyi Yapan: Yunus Emre Sarıkaya

KONTROL – ANA BÖLÜM

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
1. Tekerlekler ve lastikler	✓			
2. Işıklar / ikaz lambaları	✓			
3. Aynalar / görüş yardımcıları	✓			

MOTOR / MOTOR BÖLMESİ

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
a. Kayışlar / hortumlar		✓		
b. Kablolar / teller		✓		
c. Yabancı cisimler		✓		

AKÜ / AKÜLER

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
a. Terminaller sıkı mı?	✓			

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
b. Temiz / kuru / güvenli	✓			

HİDROLİKLER

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
a. Silindirler / miller		✓		
b. Hortumlar / borular / bağlantılar		✓		

SIVI SEVİYELERİ / SIZINTILAR

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
a. Motor yağı seviyesi / sızıntısı	✓			
b. Motor soğutucu seviyesi / sızıntısı	✓			
c. Hidrolik yağı seviyesi / sızıntısı	✓			
d. Yakıt / akü seviyesi / sızıntısı	✓			

ANA KONTROL DEVAMI

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
8. Veri / kapasite plakası		✓		
9. Karşı ağırlık / karşı ağırlık civataları		✓		
10. Kapak panelleri	✓			
11. Bom altı / platform altı – sızıntı / yabancı cisim		✓		
12. Aksesuar fişleri ve kabloları		✓		
13. Bom / kaldırma kolları – genel durum / aşınma		✓		
14. Güç hattı – borular / hortumlar		✓		

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
15. Güvenlik ile ilgili endişeler	✓			
16. Platform – korkuluk / ayak tahtası / bağlantılar / kapı	✓			
17. Hava koşullarına dayanıklı saklama bölmesi / el kitapları	✓			
18. Kontrol işaretlemeleri görünür mü?		✓		
19. Diğer:	✓			
20. Diğer:			✓	test
21. Diğer:	✓			

ÇALIŞMA KONTROLLERİ

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
22. Cihaz düzgün şekilde çalışıyor mu?	✓			
23. Göstergeler / sayaçlar	✓			
24. Uyarı ışıkları / sesli alarmlar	✓			
25. Şarj seviyesi	✓			
26. Kornalar / sesli uyarı cihazları		✓		

FONKSİYON KONTROLLERİ

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
a. Bom / kaldırma kolları – kaldır / indir / uzat / geri çek	✓			
b. Taret dönüşü	✓			
c. Sürüş – ileri / geri	✓			

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
d. Direksiyon – sağ / sol	✓			
e. Platform – eğim / dönüş / uzatma	✓			
f. Stabilité artırıcı cihazlar		✓		
g. Fonksiyonlar	✓			

FONKSİYON KONTROLÜ

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
28. Acil / yardımcı kontroller		✓		
29. Güvenlik kilitleme sistemler		✓		
30. Frenleme – durur ve bekler		✓		
31. Diğer:		✓		

GENEL

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
32. Üretici kullanım kılavuzu YSİP üzerinde mevcut mu?	✓			
33. Güvenlik etiketleri / uyarılar / levhalar	✓			
34. Çeşitli parçalar – gevşek / eksik / kırık	✓			

KOZMETİK DURUM


Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
35. Kaynaklar – Sorunları not edin			✓	
36. Kaynak temizliği (cüruf yok)			✓	
37. Yabancı cisimler (talaş vb.)			✓	

Kontrol Kalemi	Uygun	Uygun Değil	Uygulanmaz	Notlar
38. Boya – G�vde			✓	
39. Boya – Korkuluklar			✓	
40. Boya – Makas			✓	
41. Boya – Aksesuarlar			✓	
42. Diğ�r:			✓	
43. Diğ�r:			✓	
44. Diğ�r:			✓	

ÖN GÖRÜNÜM



SAĞ TARAF



ARKA GÖRÜNÜM

01:55



Planlı Rezervasyon Detayları

#00891

₺14.291,08



20 Aralık 2025 - 02:25



Alış Konumu

Piremir, Şencan Sk No:102969, 16340 Yıldırım/Bursa, Türkiye



Varış Konumu

Cankurtaran, Alemdar Cd., 34110 Fatih/İstanbul, Türkiye



Araç Durumu

Araba ✖ Kazalı



Notlar


asd

Görseller

Resimlerin tam boyutunu görmek için resimlere tıklayabilirsiniz. Yakınlaştırma uzaklaştırma yapabilirsiniz.

Görsel 1

SOL GÖRÜNÜM



İyi akşamlar, Yunusemre



Aracınızı nereye götürelim?



Hesabım



Siparişlerim

ALÜMİNYUM ETİKETİ

01:55



Rezervasyon



ALL ORDERS

MY ORDERS

Pickup adresine göre filtrele (örn: Bursa)

00886

7 Aralık 2025 - 09:20

₺92.155,28

- 9RC7+6VH, Hüseyin Cavid Prospekti, Bakı, Azerbaycan
- Alemdar, Yerebatan Cd. No:24, 34110 Fatih/İstanbul, Türkiye

Kabul Et

Ayrıntılar

00891

20 Aralık 2025 - 02:25

₺14.291,08

- Piremir, Şencan Sk No:102969, 16340 Yıldırım/Bursa, Türkiye
- Cankurtaran, Alemdar Cd., 34110 Fatih/İstanbul, Türkiye

Kabul Et

Ayrıntılar

00885

25 Aralık 2025 - 02:08

₺1.112,74

- Alemdar, Hoca Rüstem Mektebi Sk. No:5, 34110 Fatih/İstanbul, Türkiye
- Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. No:4, 34122 Fatih/İstanbul, Türkiye

Kabul Et

Ayrıntılar

MAKİNE BİLGİLERİ

Hidrolik Blok SN: 250408H53260	Hidrolik Pompa SN: 3534262
Elek. Motor SN: JN253041527 / JN253041699	Şarj Cihazı SN: 9210040029-V004F3M0017
ECU SN: MN02S5150039	Sürücü SN: 25088C00231
PCU SN: MN02S1150104	Batarya Bilgisi: SDR250917